



Hier fehlen m. E. Distanzhüsen beidseits, damit das Gestänge nicht mehr an den Radflanken scheift.