

Anleitung mit Folie

Hier mal eine bebilderte Anleitung für die Cameo, wenn man mit Folie arbeitet....

1. Man braucht keinen Träger mehr und legt die Folie so in den Plotter



2. Nach dem plotten das Stück aus der Folie ausschneiden und die Vorlage entgraten (die überflüssigen Stücke rausnehmen).



3. Nun braucht ihr die Übertragungsfolie und schneidet diese passgenau zu. Das eure Vorlage auf die Übertragungsfolie kleben. (sieht nächstes Foto)



4. Mit den Spachtel auf der Übertragungsfolie eure Vorlage schön festreiben, das alles auf der Folie bleibt.

5. Nun zieht ihr vorsichtig das Papier ab, auf dem die Folie war. Eure Vorlage ist nun seitenverkehrt auf der Übertragungsfolie.



6. Jetzt klebt ihr die Übertragungsfolie auf euer zu beklebendes Teil (hier war es ein Glasbaustein) und spachtelt alles nochmal richtig fest auf die Unterlage.
7. Nun die Übertragungsfolie vorsichtig abziehen und darauf achten, das auch alles auf den Untergrund kleben bleibt





Nun das fertige Werk.....ohne Beleuchtung



Und hier anschließend nochmal mit Beleuchtung.....



Viel Spaß beim nacharbeiten....

Liebe Grüße

Heike