

KLUSSEN IN FRANKRIJK

Vivent les bricoleurs!
Christian, bricoleur par passion, pas par nécessité.

Home

0 Inhoud, trefwoorden

01 Voorstelling, intenties

02 Planning

03 Algemene adviezen

04 Architecten en aannemers

05 Vergunningen, offertes

06 Dak, timmerwerk

07 Funderingen, muren,
scheidingswanden; muren
voegen

08 Vloeren, plafonds en
trappen

09 Deuren, ramen, luiken

10 Water en riool

11 Fosse septique

12 Verwarming, ventilatie en
airco

13 Elektra, telefoon, internet

14 Gas, propaan, butaan

15 Isolatie

16 Muurafwerking: Schilderen,
verven, tegelzetten

17 Vocht, ventilatie en tocht

18 Pluggen en bevestigingen

19 Terrassen, tuin en erf

20 Gereedschappen,
hulpmiddelen etc.

21 Woordenlijst van
bouwkundige termen

22 Referenties, literatuur,
websites

23 Diverse tips en informaties

24 Uitgevoerde projecten

reserve 1

reserve 2

reserve 3

reserve 4

reserve 5

reserve 6

08.3.3 EEN BESTAAND PLANKENPLAFOND OPKNAPPEN

Wanneer u een plankenplafond heeft dat enigszins in orde is en geen isolatie nodig heeft dan is het eigenlijk voldoende dit plafond goed te verven of te beitsen. Dit is vooral een geschikte oplossing als er aan de bovenkant al isolatie of een opdekplaat ligt en u het onderaanzicht wilt bewaren. In afb. 1 is zo'n geval te zien. De balken zijn glanzend geverfd en de enigszins ruwe planken in de dekkende beits gezet.



afb.08.3.3 - 1

Maar door de witte verf worden alle onregelmatigheden en vooral kieren, die bij het donkere hout helemaal niet opvielen, duidelijk zichtbaar - u ziet het op afb.1. Dan is het goed de hoek tussen balk en plank met een hollat af te dekken, zoals op afb.2.



afb.08.3.3 - 2

reserve 7

Hier is overigens alles (balken, planken, hollatten) glanzend geverfd - volop keuze voor iedereen:

- alles mat
- balken glanzend, planken mat (mijn voorkeur)
- alles glanzend.

Als balken en planken kleurloos transparant behandeld zijn valt dit alles minder op, zie afb.3. Hier zijn ook hollatjes aangebracht.



Bij een ander project bestond het plafond uit brede planken, variërend tussen 220 en 280 mm, waarvan de kieren open stonden. Dat plafond was natuurlijk niet stofdicht.

afb. 08.3 - 3



afb.08.3 - 4

Hier heb ik aan weerskanten van de balken eerst hollatten met een fors profiel aangebracht en dan op de kieren latjes van 8x30mm met de pneumatische tacker gespijkerd. Omdat de planken iets bol stonden lag de hollat niet overal goed aan. Ik heb deze tussenruimtes met acrylaatkit volgespoten, zorgvuldig afgestroken en geverfd. In afb.4 is dit te zien.

Afb.5 toont het resultaat – alsof het altijd al zo was geweest. Ook hier zijn balken en hollatjes glanzend, maar kierlatjes en planken mat behandeld.



afb.08.3.3 - 5

[volgende →](#)

Maak een gratis website met Weebly